



**МИНИСТЕРСТВО
труда и социальной защиты
населения**

Забайкальского края

Курнатовского ул., д. 7, г. Чита, 672000
тел.: (302-2) 35-50-85
факс: (302-2) 35-65-37
e-mail: pochta@minsz.e-zab.ru
ИНН/КПП 7536095590/753601001
ОГРН 1087536008438; ОКАТО 76401373000

28.12.2020 № 13/26666

на № _____ от _____

г. Чита,
ул. Новобульварная, д.32

Директору МБУ ДО
«Детская школа искусств №7»

Кирюшкиной И.О.

Уважаемая Ирина Осиповна!

В соответствии с планом проведения мониторинга на 2019 год, рабочей группой для проведения мониторинга объектов социальной инфраструктуры на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями, образованной распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 марта 2010 года № 94-р, 31 октября 2019 года проведено обследование здания здания **МБУ ДО «ДШИ №7»**, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, д.32.

Направляем в Ваш адрес акт обследования на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями вышеуказанного объекта (прилагается).

В срок до 30 января 2021 года просим Вас направить в адрес Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, на электронный адрес: buslaeva@minsz.e-zab.ru информацию о проделанной или планируемой работе по устранению указанных в акте недостатков.

Заместитель
министра



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01D642A956429A4000000001C04BE0003
Владелец Нижегородцева Елена Владимировна
Действителен с 15.06.2020 по 15.06.2021

Е.В.Нижегородцева

Пешкова Наталья Николаевна,
8 (302 2) 35 57 67

АКТ
обследования объекта социальной инфраструктуры на предмет
доступности его для людей с ограниченными возможностями

31 октября 2019 года

г. Чита

Время обследования – 11 час. 00 мин.

Рабочей группой для проведения мониторинга объектов социальной инфраструктуры на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями, утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 марта 2010 года № 94-р, организован осмотр здания МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», расположенного по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, д. 32.

В результате обследования **выявлено:**

1. При входе в здание имеется крыльцо, состоящее из 4 ступеней. Поручни отсутствуют.

Контрастное окрашивание краевых ступеней крыльца отсутствует.

Крыльцо оборудовано мобильным пандусом с углом наклона 31%, что не соответствует установленным требованиям СНиП (угол наклона пандуса не более 5%). Вдоль стены оборудован поручень на высоте 90 см.

На пути движения к пандусу выходит водосточная труба, что создает опасность при передвижении.

2. На входе в здание отсутствует информация о доступном входе для маломобильных групп населения (о наличии мобильного пандуса с правой стороны здания).

Кнопка вызова специалиста отсутствует.

3. Ширина проема рабочей створки первой и второй входных дверей (двухстворчатая) составляет 74 см., ширина второй створки - 74 см., что не соответствует установленным требованиям СНиП (при двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей, не менее 90 см.).

Между входными дверями оборудована металлическая перегородка.

Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне вторых входных дверей отсутствует.

4. Высота стойки гардероба составляет 100 см., что не соответствует установленным требованиям СНиП (не более 80 см.).

5. На 1 этаже здания имеются зрительный зал, кабинеты и туалеты.

Зрительный зал вместимостью 262 человека.

Ширина проема входной двери составляет 127 см.

Высота порога составляет 10 см.

Адаптированные места для маломобильных групп населения отсутствуют.

Выделенной площадки для кресел-колясок нет.

Зрительный зал оборудован пандусом шириной 80 см.

Ширина дверного проема при выходе из зала составляет 75 см. Высота порога составляет 3 см.

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках в санузлы и кабинеты, расположенные на первом этаже здания, имеется возможность воспользоваться зрительным залом.

6. Специализированный санузел для инвалидов в здании отсутствует.

Ширина дверных проемов в женский и мужской санузел составляет 75 см. В женском санузле 3 кабинки, в мужском санузле 2 кабинки. Ширина двери внутренней кабинки санузла - 55 см. Внутреннее пространство кабинок – 120х86 см.

Раковины поручнями не оборудована. Поручни около унитазов отсутствуют.

7. В здании 2 этажа. Лифт в здании отсутствует. Доступность этажей осуществляется по лестнице.

Контрастное окрашивание краевых ступеней лестницы внутри здания имеется.

8. В здании отсутствуют указатели ориентирования в пространстве для инвалидов: информация об этажах, мнемосхемы – о наличии на этажах кабинетов и доступных санузлов.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», учитывая требования «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр, **необходимо обеспечить доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе рекомендуем:**

1. Крыльцо на входе в здание оборудовать перилами.

Обозначить контрастными противоскользящими полосами первую и последнюю ступени крыльца здания в соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2016.

Крыльцо оборудовать пандусом, с углом наклона не более 5%, с двусторонним ограждением с поручнями на высоте 90 см. и 70 см., расстояние между поручнями пандуса 90-100 см. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 30 см. (допускается от 27 до 33 см.) и иметь не травмирующее завершение (п. 5.1.15 СП 59.13330.2016.).

Водосточную трубу продлить под пандус.

2. На входе в здание обеспечить систему средств информационной поддержки (информационные указатели) на входе, на пути движения (о наличии доступного входа/выхода, о пандусе) в соответствии с п. 6.5.2 СП 59.13330.2016.

Информационную табличку на входе в здание продублировать рельефно-точечным шрифтом Брайля (для слабовидящих).

Оборудовать тактильную плитку перед входом в здание, перед крыльцом, лестницами внутри здания и любыми преградами на пути движения.

Оборудовать кнопку вызова специалиста в соответствии с п. 6.4.2, п. 6.5. СП 59.13330.2016., расположив ее на высоте не более 80 см. Обозначить кнопку информационным знаком контрастного цвета.

Разработать систему сопровождения инвалидов в здании, с закреплением ответственных лиц за обслуживание маломобильных групп населения.

3. Расширить проемы входных дверей в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. (При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей).

На прозрачных рабочих полотнах вторых входных дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку, расположенную на двух уровнях: 90-100 см. и 130-140 см. в соответствии с п. 6.1.6 СП 59.13330.2016.

4. Высоту гардероба привести в соответствие с п. 8.1.7 СП 59.13330.2016., понизив его до 80 см. (Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 85 см. над уровнем пола).

5. Ликвидировать или уменьшить высоту порога входной двери в зрительный зал в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2016.

Выделить 1,5% адаптированных мест в зрительном зале (3-4 места), в соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2016.

Места должны быть оборудованы опорой для спины и подлокотниками в соответствии с п. 8.6.3 СП 59.13330.2016.

Места обозначить специальным знаком.

Выделить площадку для кресел-колясок, например, из четырех адаптированных мест: два места – кресла для маломобильных групп населения и два места на площадке. Два места на площадке обозначить пиктограммой.

На входе в зрительный зал обозначить маршрут передвижения для инвалидов: разместить информацию о том, что проезд возможен через зрительный зал.

6. Оборудовать специализированный санузел для инвалидов. Например, в санузле на 1 этаже, демонтировать перегородку 3-й кабинки и оборудовать доступную кабину, объединив площадь кабинки и свободную зону до окна, поставить унитаз с опорой, оборудовать раковину поручнями.

Расширить проемы входных дверей в санузел в соответствии с п. 6.3.3 СП 59.13330.2016. (не менее 90 см.).

Доступная кабина санузла должна иметь размеры в плане не менее: ширина – 165 см., глубина – 180 см., ширина двери – 90 см. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 75 см. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 140 см. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Унитазы должны иметь опору для спины. Установить раковину с поручнями. Внутреннее оборудование (диспенсер для туалетной бумаги, диспенсер для бумажных полотенец, диспенсер для мыла) расположить на высоте не более 80 см. Обозначить санузел табличкой «Инвалиды» (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016.).

Оборудовать в санузле кнопку вызова специалиста, расположив ее на высоте не более 80 см., в соответствии с п. 6.4.2, п. 6.5. СП 59.13330.2016. Обозначить кнопку информационным знаком контрастного цвета.

7. Установить мобильный лестничный подъемник (ступенькоход) для инвалидов для обеспечения доступности кабинетов на втором этаже здания.

Или, оборудовать один кабинет для обслуживания инвалидов на первом этаже здания. Разработать систему сопровождения инвалидов в здании, с закреплением ответственных лиц за обслуживание маломобильных групп населения.

8. Разместить внутри здания (в холле здания, на каждом этаже) указатели ориентирования в пространстве для инвалидов: мнемосхемы о расположении доступного санузла, кабинетов на этаже, выходе в соответствии с п. 6.5. СП 59.13330.2016.


Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» при невозможности полностью приспособить здание с учетом потребностей инвалидов, согласовать с одним из общественных объединений инвалидов (например, с Забайкальской региональной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов») меры для обеспечения доступа инвалидов на объекте.

Члены рабочей группы:

Мартынов А.П. - председатель Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов, заместитель руководителя рабочей группы




Лескова О.А. – заместитель начальника отдела по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, секретарь рабочей группы



Петров С.А. – заместитель председателя Забайкальской
региональной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S.A.', written over a horizontal line.

Севера Т.В. – председатель Забайкальского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T.V.', written over a horizontal line.